


Zusatzblatt Z910610

- Zusatzdioden auf Platine KF 8/D -

Sehr geehrter Kunde,

Auf der Platine KF 8 mit dem Serienindex D müssen parallel zu R 8 bzw. R 9 jeweils zwei Dioden, für die keine eigenen Bestückungsfelder vorgesehen sind, zusätzlich aufgelötet werden. (Platinen KF 8 mit dem Serienindex E sind von dieser Maßnahme nicht betroffen.)

Wir empfehlen, diese Dioden unter Beachtung der Polung entsprechend der nachstehenden Abbildung auf der Lötseite zu bestücken. Die erforderliche Dioden 1N 4148 sind im Bausatz mitverpackt.



Z910610

Zusätzliche Dioden auf der Lötseite der Platine KF 8

Mit freundlichen Grüßen

Ihr WERSI - Team